



Ikusi, Ángel Iglesias, S.A.
Paseo Miramón, 170
20014 San Sebastián, Spain
Tel. +34 943 44 89 44

areacliente.tv@ikusi.com
www.ikusi.tv

NOTAS VERSIÓN

Producto: TNS-101 (ref. 5114)

Versión: 1.57

Fecha: 23/02/2015

Lista de contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Propósito y Alcance

El TNS.101 es un streamer IP de señales de recepción DVB-T en abierto o encriptadas para difundir en multicast sobre una red IP servicios (cadenas TV y Radio).

Este documento describe las nuevas características, problemas de compatibilidad, problemas resueltos y otros problemas conocidos asociados con esta versión de producto.

1.2 Resumen Versiones

- 1.57
- 1.55
- 1.51

1.3 Identificación Producto

1.3.1 Revisión Software

La versión del Software del equipo se puede comprobar a través del interfaz web .

Para revisar la versión, hacer click en la pestaña “Actualizar Firmware”.



Ikusi, Ángel Iglesias, S.A.
Paseo Miramón, 170
20014 San Sebastián, Spain
Tel. +34 943 44 89 44

areacliente.tv@ikusi.com
www.ikusi.tv

1.3.2 Revisión Hardware

No aplica. Todas las versiones HW son soportadas.

1.4 Información compatibilidad

1.4.1 HW Soportado

No aplica. Todas las versiones HW son soportadas.

1.4.2 Notas de compatibilidad hacia atrás

Es posible realizar downgrade.

2. HISTORIAL VERSIONES

2.1 Versión Software 1.57

-> 23/02/2015

2.1.1 Nuevas funcionalidades

- Ninguna

2.1.2 Problemas resueltos

2.1.3 Corrige errores a la hora de salvar configuración cuando se selecciona un servicio de video dos veces con audios diferentes y se quieren salvar a la vez. Versiones anteriores requerían salvar stream por stream.

2.1.4 Problemas conocidos

- Ninguno

2.2 Versión Software 1.55

-> 22/04/2014

2.1.5 Nuevas funcionalidades

- Ninguna

2.1.6 Problemas resueltos

NOTAS VERSIÓN

Producto: TNS-101

Versión: 1.57

Fecha: 23/02/2015

- Reinicio módulo para aplicar cambio frecuencia sintonización
- Soluciona bloqueo CAM OP_FI
- Borrado servicios con mensaje "Valor del puerto ha de ser numérico"

2.1.7 Problemas conocidos


- Ninguno

3. INSTRUCCIONES ACTUALIZACIÓN

3.1 Entorno instalación

Para actualizar la versión del TNS-101, es necesario:

- Conectar el PC a puerto LAN (RJ-45) de salida (ver figura abajo).
Iniciar el navegador web e introducir la dirección IP del módulo



3.2 Comprobación equipo/modulo

- Para asegurarse de que no existen problemas de compatibilidad, antes de actualizar el software nuevo anote el hardware y software actuales.

NOTAS VERSIÓN

Producto: TNS-101

Versión: 1.57

Fecha: 23/02/2015



Ikusi, Ángel Iglesias, S.A.
Paseo Miramón, 170
20014 San Sebastián, Spain
Tel. +34 943 44 89 44

areacliente.tv@ikusi.com
www.ikusi.tv

Compare los números de versión con la información que se presenta en este documento para confirmar la compatibilidad. Compruebe también que no hay alarmas hardware activas.

3.3 Descargar nuevo Firmware

- Descargar al PC el fichero *ikusi-streamer_201404-r1.55_arm.ipk* desde la web <http://www.ikusi.tv>

3.4 Actualización de Firmware en el módulo TNS-101

- Seleccionar la pestaña “Actualizar Firmware”
- Hacer clic en el botón Examinar... y seleccionar en el disco duro el archivo firmware de actualización
- Hacer clic en Empezar. El nuevo firmware se instalará en el streamer y en la ficha aparecerá su nombre sustituyendo al del archivo anterior

4. DOCUMENTACIÓN

- [Ficha Técnica TNS-101](#)
- [Manual TNS-101](#)
- [Guía programación TNS-101](#)

NOTAS VERSIÓN

Producto: TNS-101

Versión: 1.57

Fecha: 23/02/2015